

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 28/09/2018

COM. D'AGGLO. PAYS FONTAINEBLEAU

44 RUE DU CHATEAU
77300 FONTAINEBLEAU

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE18-153098		
Identification échantillon : LSE1809-23051-1		
Nature: Eau de piscine		Analyse demandée par : ARS DE LA SEINE ET MARNE
Point de Surveillance : GBI LA FAISANDERIE		Code PSV : 000003307
Dept et commune : 77 FONTAINEBLEAU		
UGE : 0453 - PISCINE FAISANDERIE FONTAINEBLEAU		
Type d'eau : PI - EAU DES BASSINS DES PISCINES		
Type de visite : PI	Type Analyse : CLO3	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant : FONTAINEBLEAU MAIRIE 40 RUE GRANDE 77300 FONTAINEBLEAU		
Nom de l'installation : GBI LA FAISANDERIE	Type : UDI	Code : 002733
Prélèvement : Prélevé le 25/09/2018 à 14h14 Réceptionné le 26/09/2018 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BUCHERON Elise Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 26/09/2018

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Tenue du carnet sanitaire	77CLO3@ BONNE	-	Description				
Fréquentation depuis l'ouverture de l'établissement	77CLO3@ 289	personnes	Observation visuelle				
Transparence (limpidité) de l'eau	77CLO3@ 0 - BONNE	-	Description		bonne		
Fréquentation instantanée du bassin	77CLO3@ 0	personnes	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	77CLO3@ 28.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3			#
pH sur le terrain	77CLO3@ 7.0	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.9 7.7		#
Chlore libre sur le terrain	77CLO3@ 1.78	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	77CLO3@ 2.10	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#